



浪潮网络交换机（S9503&S9150&SI9100

）版本发布说明书

目 录

1 版本特性变更说明	1
1.1 版本变更说明	1
1.1.1 S9503	1
1.1.2 S9150	1
1.1.3 SI9100	2
1.2 版本与更新	2
1.2.1 问题解决列表	2

1 版本特性变更说明

1.1 版本变更说明

1.1.1 S9503

产品系列	发布版本	软件大小
S9503 主控	INSPUR_MIX_MSU95C_7020_4.1.3A_128811.bin	15,319,919 字节
S9503 线卡	INSPUR_MIX_LS95C_7020_4.1.3A_128811.bin	11,360,374 字节

1.1.2 S9150

产品系列	发布版本	软件大小
S9150-48N4X2Q-Q	INSPUR_5700_511A-L2_113849_merge.bin	103,300,493 字节
S9150-48T6X-PQ	INSPUR_3954_interAptiv_2.2.0F_112588.bin	7,350,163 字节
S9150-24N6X-Q	INSPUR_3954_interAptiv_2.2.0F_116103.bin	7,400,508 字节
S9150-24N6X-PQ	INSPUR_3954_interAptiv_2.2.0F_116103.bin	7,400,508 字节
S9150-8N4X-Q	INSPUR_2928E_MIPS34KC_2.2.0F_112240.bin	7,061,328 字节
S9150-8N4X-PQ	INSPUR_2928E_MIPS34KC_2.2.0F_112240.bin	7,061,328 字节

1.1.3 SI9100

产品系列	发布版本	软件大小
SI9100-8T2S-Q	INSPUR_2228P_2.2.0D_11528 3.bin	5,357,949 字节
SI9100-8T4S-Q	INSPUR_2228P_2.2.0D_11528 3.bin	5,357,949 字节
SI9100-8T4S-PQ	INSPUR_2228P_2.2.0D_11528 3.bin	5,357,949 字节
SI9100-16T4S4X-Q	INSPUR_2928E_MIPS34KC_2.2 .0F_112240.bin	7,061,328 字节
SI9100-24T4X-Q	INSPUR_2928E_MIPS34KC_2.2 .0F_112240.bin	7,061,328 字节

1.2 版本与更新

1.2.1 问题解决列表

标号	问题描述	问题状态
1	万兆光转电口接异厂商千兆光转电模块状态显示不正常	已解决